

QUELQUES COMMENTAIRES ...

COMMENTAIRES NEGATIFS	COMMENTAIRES POSITIFS	PROPOSITIONS
Accès du 48 rue de Javel particulièrement inadaptés et indécents ...	Site globalement agréable et fonctionnel	isolation bureaux des couloirs - insonorisation cloisons
allongement temps transport, problème informatique	locaux neufs, bâtiment fonctionnel, plus grande mixité, circulation de l'information facilitée dans certains cas par les espaces ouverts	revoir le cloisonnement des bureaux partagés pour éviter une vue directe de la part des agents qui circulent dans le couloir....
allongement temps transport, promiscuité collègues difficile (certains mettent de la musique...)	rénovation Convention réussite sur le plan esthétique	Arrêt climatisation, cloisonnement, isolation phonique et visuelle, remplacement claviers "très bruyants", bureaux à 3 maximum
aucun point d'eau au niveau 0 ni distributeur boisson ou nourriture - tourniquet 48 rue de Javel trop étroit et dangereux - mauvaise climatisation - plan de travail insuffisant	certaines espaces ouverts sont bien dégagés, assez vastes et agréables	cloisonnement vers le couloir - espace café à revoir complètement - demande d'ajout de pissotières dans les toilettes pour hommes
baisse de productivité des agents liée à la promiscuité	meilleure communication entre agents/collègues	cloisonnement indispensable (couloir et à l'intérieur même de l'espace)
beaucoup de poussière, nuisances sonores	qualité et choix cantine acceptables	ajout lampadaire individuel, box de réunions convertis en bureaux individuels
Box d'entretien insuffisants, problème de confidentialité - mauvaise insonorisation	Architecture intéressante	Placer les photocopieuses dans des espaces fermés (reconversion des salles de réunion sous utilisées)...
bureau sans fenêtre, climatisation mauvaise - éclairage mauvais - sanitaires :(absence savon, réserve papier insuffisante, ...) hygiène	le plus intéressant : la facilité de communication	installation de vrais cloisons et portes - installation interrupteurs
Bureau sans fenêtre, pas de possibilité d'aérer - dépend du bon vouloir des voisins pour baisser les stores quand le soleil est violent. Gaspillage d'énergie à cause de l'éclairage non maîtrisé.	hauteur sous plafond et diffusion de la lumière naturelle constituent un avantage	cloisonnement, maîtriser éclairage, diminution coût cantine
cantine trop chère - mauvaise organisation	milieu de travail propre - toilettes décentes - espace plutôt bien organisé	cloisonnement vitré le long des open spaces pour créer un réel couloir
chaise inconfortable - lumières continues insupportables - sécurité précaire - pas d'ascenseurs pour handicapés - hall glissant par temps de pluie - démobilité	espaces propres, neufs et modernes - globalement satisfait de ce nouvel environnement de travail	installation système "tourniquets" similaire au Quai d'Orsay
climatisation mauvaise- mauvais éclairage - est dans une "verrière" - froid insupportable - pas d'extincteur - portes coupe-feu ne ferment pas...	Très satisfaite de l'installation à Convention	séparations vitrées le long des couloirs
Climatisation désastreuse, manque d'intimité, éclairage déficient, accès cantine lointain et compliqué, nuisances sonores, etc...	Environnement agréable ... de manière générale, l'appréciation est bonne	isolation phonique - maîtrise de l'éclairage - suppression des néons à commande centralisée sur rue
climatisation et éclairage mauvais. Espace café à revoir complètement -	Un site magnifique	suppression du portique-grille de l'entrée rue de Javel et son remplacement par un système plus digne
climatisation inacceptable au niveau 0 - température glaciale - éclairage mauvais - nuisances sonores ...	Tout va bien - merci pour cette enquête	installation de salles de réunion au niveau 0 ainsi que des distributeurs
climatisation mauvaise - absence de confidentialité - impossibilité de concentration....	amélioration considérable (a une place de parking) - locaux neufs et propres très agréables	le critère "état de santé" devrait intervenir dans l'attribution des places de parking
Concentration difficile - climatisation mauvaise - éclairage mauvais - nuisances sonores		cloisonnement - accès à la lumière du jour - isolement passage - libre accès (sans badge) à l'ensemble des bâtiments - isolation phonique urgente

démotivation, lieu très difficile à supporter
éclairage mauvais, nuisances sonores, portail accès Javel inadapté, manque fontaines d'eau
goulets d'étranglement constitués par les accès ascenseurs ou à la cantine
Locaux indignes - conditions de travail indignes d'un pays développé tel que la France - éclairage mauvais - climatisation mauvaise
lumières continues insupportables
manque de confidentialité - concentration difficile - conditions de travail indécentes
manque de confidentialité - concentration difficile ...
nuisances sonores - accès difficile cantine - sortie bâtiment labyrinthe - portes-tambour particulièrement désagréables
nuisances sonores - éclairage mauvais - mauvaise organisation cantine
nuisances sonores insupportables (passages, entrée, sortie, cantine en particulier)
open space irréaliste et anti-efficacité... - cantine : menu malin devrait être rebaptisé menu mini petite enfance ...
pas de fenêtre - sensation d'être dans un bocal.
perte d'efficacité au cours de la journée liée à la luminosité - climatisation mauvaise, nuisances sonores, accès catine inadapté aux agents Cotorep
points "distributeurs boissons" surchauffés
sécurité évacuation nécessaire en cas de sinistre ne semble pas assurée
Stores totalement inopérants
disproportionnée, concentration difficile. Système chauffage déficient - accès sorties secours difficile - mauvais éclairage
trajets plus longs - nuisances sonores
très mauvaise isolation - dans une "verrière" il fait soit très froid, soit très chaud